Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 29783

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00029783
Originador: 16868 ALBANYS RANGEL

OT fecha creacion: 12/01/2016
OT fecha/hora impresion: 12/01/2016 15:50:38

Detalles del Equipo

Equipo:	HT039 740B EJ CAT	Descripcion:	HT TRUCKS
Serie:	L4F00450	Frente de Trabajo:	
Horometro:	9,575.30	Fecha/Hr. Requerida:	13/01/2016 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: 740B EJ - MAINTENANCE - 500HRS
Sistema:

Grupo: Cambio
Tecnico:

Teller: MINE SITE
Capataz: OLVER TRUJILLO JIMENO

Realizado (SI/NO)

Backlog: 29321 - CAMBIO PLATE - 2 - Backlog - 09/01/2016
29334 - CAMBIO MUDFLAP - 2 - Backlog - 09/01/2016 OK

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable: Mantenimiento PM # 2

Trabajo Realizado: Mantenimiento PM # 2 Realizado
Se tomaron las muestras. inspección Visual
Cambio de Filtros de Diesel separador de agua
Filtro 1 y 2 de aire Filtros de cabina
Cambio Filtro de Transmision y Trans
despues se drena aceite de motor y cambio de
Filtro de aceite de motor Por que Hay que
Observaciones: desmontar el Cranguey sello Dañado
Cambiar Manguera de Frenos

HOROMETRO 9586.0

INICIO (fecha/hora)	13/1/16 – 1:00 PM		FINAL (fecha/hora)	

FIRMA		
NOMBRE	Moisés Carrasco	Olver Trujillo
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR